



会社名 大建工業株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 井邊博行  
 (コード番号7905 東証・大証第1部)  
 問合せ先 経営企画部広報室  
 室長 島田睦博  
 (TEL 06-6452-6320 )

## 当社におけるアスベスト（石綿）の使用状況、健康障害の発生状況について

アスベスト（石綿）問題の重要性にかんがみ、当社製品の一部におきましても、アスベスト（石綿）を使用していた時期がありますので、現時点で把握できております内容を下記のとおりお知らせします。

### 記

#### 1. 当社におけるアスベスト含有製品の製造状況

##### 1) アスベストを使用し、製造していた製品

生産会社・工場名	製品名		製造時期
大建工業(株) 岡山工場 現)西日本ダイケンプロダクツ株式会社	ロックウール系天井材 (ロックウール化粧吸音板)	ダイロートン	昭和39年 ~ 昭和62年
		輸出用ダイロートン	
	ロックウール系壁材	オトテン	昭和55年 ~ 昭和61年
		カベロック、断熱カベモード防火、ダイロック	昭和39年 ~ 昭和61年
		オトカベ	昭和55年 ~ 昭和61年

使用していた石綿は、**クリソタイル(白石綿)**です。原料の副資材として1~4%(重量比)で添加。

工場所在地 岡山県岡山市海岸通 2-5-8

##### 2) アスベストを含有する商品（繊維混入スラグ石膏板、繊維強化セメント板）を仕入れ、表面に

シート貼りなどの化粧加工を施し、販売していた製品

採用していた仕入れ商品は、いずれも日光化成株式会社製で、使用していた石綿は、**クリソタイル(白石綿)**です。

生産会社・加工工場名	製品名		製造時期
大建工業(株) 井波工場 現)井波ダイケンプロダクツ株式会社	内壁材	カベタイル (基材:繊維混入スラグ石膏板) システムバス用壁材 (基材:繊維強化セメント板)	昭和59年 ~ 平成9年

工場所在地 富山県南砺市井波1番地1

#### 2. 現在、当社ではアスベストを使用した製品は一切ございません。

#### 3. 石綿製品による健康障害者の発生状況について

石綿による疾病で亡くなった方、治療中・通院もしくは療養中の方はありません。  
 じん肺法に基づいた定期健康診断を行っており、その結果において現時点までは特に問題は発生しておりません。  
 今後とも継続して調査を行ってまいります。

#### 4. 工場周辺からのアスベストに関する問題について

現時点までは、工場周辺地域からのアスベストに関する問題は発生しておりません。

#### 5. アスベスト問題に関する当社の対応について

従来からアスベスト問題に関しましては、法令ならびに関係省庁等の指導を遵守し対処しております。

以上